




Anwender:	
Einsatzort:	
Ausrüstung:	

Datum :	23.10.2017 16:02:15
---------	---------------------



20171023_160215_IR.BMP

Emissionsvermögen:	0,85
Umgebungstemperatur:	16.00 °C
Luftfeuchte:	60.0 %
Abstand:	1.00 m

Kommentare

Empfehlungen

Instandsetzung geringfügige Dringlichkeit – 1/5